案例分析

铁谱分析预警Mullor齿轮箱故障

参见有故障的 85B Mullor 齿轮 箱的图片

Mullor 齿轮箱于2002年7月安装, 大约 900 小时的运行后,它发出 了沉闷的噪声。

2002年10月31日进行油样分析, 发现有极大的齿轮和轴承磨损颗 粒。




图 1. 分析铁谱仪做出的低碳合金钢 齿轮和轴承磨损颗粒



图 2. 分析铁谱仪做出的合金轴承 磨损颗粒

对齿轮箱检查发现小齿轮开始碎 裂。



图 3. 小齿轮



图 4. 碎裂的齿轮



图 5. 齿轮特写



图 6. 另一特写

一个齿已经完全从齿轮上分离。



图 7. 断齿

将油从设备中抽出,所以的碎片磨 粒被彻底从齿轮箱中冲洗出。然后 将设备注满新油,在紧密的监视之 下重新运行,直到一个新的齿轮箱 被担保和安装。

这个及时的故障识别预防了整个 设备的意外停机,只需要更换一个 齿轮。如果没有这个分析,设备将 会连续运转到全部损坏。

更换齿轮的成本是\$1,500,如果导致了二次损坏,那么更换整个设备的成本将会是\$10,000。非计划停机估计每天有\$50,000,结果,在维修计划日程需要的两周之内的任何停机将极大地影响生产。

用户启动了对这台设备每月进行 分析,更紧密地监测其运行。